

**ANNEXE 13 : GESTION DES EAUX USÉES**

**13.1. Bulletin d'analyse du rejet de la STEP I002**



Durbuy Adventure

Rue de Rome 1

6940 - Durbuy

Sprimont, le 04/12/2020

Madame, Monsieur,

**Concerne : Rapport d'analyses de la station d'épuration de Durbuy Adventure  
(Airoxy 1 x 350 EH)**

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyses pour le mois de décembre (P03312-005).

Je vous souhaite une bonne réception de la présente et vous prie d'agréer,  
Messieurs, l'expression de mes plus distingués sentiments.

**Valérie Henfling**  
Coordinatrice services

## RAPPORT D'ANALYSE

### PRELEVEMENT

Lieu	<b>Durbuy</b>
Date du prélèvement	<b>02-12-2020</b>
Prélevé par	<b>Marvin Caprasse</b>

### ANALYSE

Numéro d'identification	<b>P03312-002</b>
Date de l'analyse	<b>03-12-2020</b>
Analysé par	<b>Laboratoire Eloy</b>

### RESULTATS

Paramètre	Résultat <sup>(1)</sup>	Norme Région wallonne <sup>(2)</sup>
DCO (mgO <sub>2</sub> /l)	<b>130</b>	<b>160</b>

<sup>(1)</sup> Les présents résultats d'analyse sont communiqués à titre indicatif. Pour obtenir des résultats à caractère officiel, une analyse doit être commandée à un laboratoire agréé.

<sup>(2)</sup> Maximum sur un échantillon ponctuel

### REMARQUES ET COMMENTAIRES

Pour les unités et installations qui existent avant le 01 janvier 2009:

Résultats **CONFORMES** à l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle (Moniteur belge du 23 octobre 2008)

**Valérie Henfling**  
 Coordinatrice services

## 13.2. Schéma d'écoulement des eaux usées

